

第 1 検査結果に基づく不適合項目

1 違反の多い項目 *1

(1) 移動タンク貯蔵所関係		*2
ア	定期点検に係る義務違反	1,762 件 (7.2%)
	（うち、漏れの点検未実施	829 件 (3.4%)
イ	完成検査済証等の備付け義務違反	730 件 (3.0%)
ウ	消火器の未設置等	672 件 (2.7%)
	（うち、消火器の未設置、不足	79 件 (0.3%)
エ	危険物取扱者の保安講習義務違反	672 件 (2.7%)
オ	電気設備、接地導線の不良等	653 件 (2.7%)
(2) 危険物運搬車両関係		
ア	消火器の未設置等	63 件 (6.0%)
	（うち、消火器の未設置、不足	28 件 (2.7%)
イ	積載方法不適合	33 件 (3.1%)
ウ	標識の未掲示、不足等	32 件 (3.0%)
	（うち、標識の未掲示、不足	12 件 (1.1%)

2 上記 1 以外の主な違反項目

(1) 移動タンク貯蔵所関係		
ア	表示、標識の未掲示等	595 件 (2.4%)
	（うち、表示、標識の未掲示、不足	70 件 (0.3%)
イ	タンク本体に係る基準不適合	348 件 (1.4%)
	（うち、塗料の剥離発錆	244 件 (1.0%)
	変形、破損	27 件 (0.1%)
ウ	配管、弁等に係る基準不適合	329 件 (1.3%)
	（うち、機能不良	148 件 (0.6%)
	変形、破損	40 件 (0.2%)
エ	附属装置に係る基準不適合	211 件 (0.9%)
	（うち、機能不良	94 件 (0.4%)
	変形、破損	34 件 (0.1%)
オ	常置場所に係る基準不適合	143 件 (0.6%)
(2) 危険物運搬車両関係		
ア	収納、表示不適合	16 件 (1.5%)
イ	運搬容器の技術上の基準不適合	9 件 (0.9%)

第2 イエローカードの携行状況 *3

1 移動タンク貯蔵所	携行率 94.0% (299台/318台)
2 危険物運搬車両	携行率 80.0% (44台/55台)

*1 違反の多い項目は最近の5年間変わっていない。

*2 ()内の割合は、立入検査実施車両数に対する割合を示す。

*3 調査対象は危険物の移送、運搬中の車両であって、ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油及び動植物油類に係るものを除く。